

1.- Sepultamiento por desprendimiento de tierras en una excavación.



2.- Un empleado de mantenimiento fue electrocutado mientras realizaba un cambio de dispositivo de luz eléctrica...



3.- Un empleado fue electrocutado al hacer contacto con una pieza de equipo mientras lo alzaban desde una excavación. El brazo de la retroexcavadora que alzaba el equipo hizo contacto con los cables de alta tensión...



4.- Un empleado se cayó desde una escalera y terminó incrustado en un puntal de acero...



5.- Un empleado que daba mantenimiento a un enfriador por evaporación cayó 30 pies a través de un tragaluz desprotegido hasta dar contra el piso de concreto



6.- Un podador fue electrocutado cuando hizo contacto con una línea de alta tensión mientras bajaba de una palmera...

